

Title:	Cytomat 6003 handling connector			ID:
				0065
Date in:	Response:	Model:	Author:	
2006-01-27	2006-01-27	Cytomat	CMa	

Q:

Frage zum Cytomaten:

Der Stecker der Handling Einheit und die dazugehörige Buchse sind total korrodiert.
Außerdem ist ein Pin abgebrochen, der noch oben in der Buchse steckt.
Stecker könnten wir neu machen. Aber: Wie kommt man an die Buchse ran?
Muß der gesamte Innenraum demontiert werden? Wenn ja, wie?

A:

Der Innenraum muss tatsächlich raus.

Pass ja auf, dass die Buchse top sauber gedichtet ist, sonst hält das Zeug nicht lange!