

<b>Title:</b>	<b>Connection for Download</b>			<b>ID:</b>
				0058
<b>Date in:</b>	<b>Response:</b>	<b>Model:</b>	<b>Author:</b>	
2005-08-19	2005-08-19	-	C <i>Ma</i>	

Es ist darauf zu achten, dass Ihr einen PCI Comport verwendet (kein USB) und, dass Ihr das Update direkt auf den PLC-Eingang gebt. Das Kabel am D-Sub-Male sollte direkt auf das galvanische Trennboard oder auf die SPS gehen (s. Foto).

